TM-60

碳钢及高强钢用气保焊丝

强钢

注意事项

1、气体流量控制要适当，通常焊接电流在200A以下，50-200A时

焊接电流/A

性能			
	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %
冲击值J	AWS标准	≥550	≥550
	GB/T标准	≥470	≥550

室温/130

适用焊接位