保护气体
100%Ar（纯度应大于99.997%）

注意事项

熔敷金属化学成份(wt%)