	1/16	(1.6)	横焊和立焊	160	220	120	(3.05)	3.5	(1.60)	3/4	(19)
	1/16	(1.6)	仰焊	160	220	100	(2.4)		(1.5)	3/4	(19)

保护气体

100%CO_2 或$75\%Ar/25\%CO_2$（纯度大于99.8%）

* 采用适当的层间温度、预热和道间温度，这取决于被焊钢材的厚度及接头形式；

注意：