75%-85%Ar，其余CO_2

注意事项

°C预热，焊后进行690±15°C热处理。