

TL-507DU



注意事项

1. 焊接前焊条应预先经300~350℃烘干60分钟。

2. 为防止产生裂纹，焊后应进行退火处理。

